



# CXone Mpower EXPERT

---

## 由于映像传输、自动SP固件更新失败

[https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/Automatic\\_SP\\_FW\\_update\\_fails\\_due\\_...](https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/Automatic_SP_FW_update_fails_due_...)

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:30:15 GMT

### 适用场景

- AFF-A200
- SP/BMC固件升级

### 问题描述

- 在捆绑了较新版本BMC固件的ONATP升级后、到新版本的自动升级失败、速度为5%、无法继续