



CXone Mpower EXPERT

插入KVM转换器后、控制器关闭并重新启动

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/Controller_down_and_rebooted_after_i...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:47:51 GMT

适用场景

- ONTAP 9
- AFF 和 FAS 系统
- USB-A端口

问题描述

- 系统意外关闭和重新启动
- 接管未完成、因为配对控制器也发生了重新启动
- 还原数据访问所需的根卷恢复
 - [发生意外断电后需要进行根卷恢复](#)