



CXone Mpower EXPERT

アダプタに接続されているシェルフで設定の不一致が誤って検出されました

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/False_inconsistent_configuration_dete...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 09:00:28 GMT

環境

- ONTAP 9
- FAS / AFFプラットフォーム

問題

EMSメッセージで複数のポートについて次の情報が報告されます。

```
[Node-01: dsa_disc: ses.inconsistent.config:alert]: Inconsistent configuration detected for shelf connected to adapter 2d, 2c.
```