



CXone Mpower EXPERT

AFF A400不支持系统DIMM配置

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/System_DIMM_configuration_is_not_s...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 11:57:57 GMT

适用场景

- AFF A400
- ONTAP 升级

问题描述

- ONTAP升级后、节点无法启动脚本化重新启动。
- BMC日志不会显示未映射的DIMM模块。
- 在启动序列期间观察到错误消息：

System DIMM configuration is not supported by AFF-A400

- [针对内存可靠性和 PPR 功能进行 BIOS 更新](#) 在出现DIMM配置错误之前或之后、不会显示BIOS PPR消息。