



CXone Mpower EXPERT

在绑定 10G 上检测到不一致的 MTU

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/SolidFire/hardware_Kbs/Inconsistent_MTUs_detected_on_Bo...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:29:00 GMT

适用场景

- NetApp SolidFire 存储节点
- NetApp SolidFire SF 系列

问题描述

在绑定 10G 上检测到不一致的 MTU。通常，当 Element 软件检测到集群中一个或多个 SolidFire 节点之间的配置错误时，会报告这种情况。可能是由于存储 10G 上的 LACP 配置不当所致接口或节点和 / 交换机上的 MTU 设置不正确