



# CXone Mpower EXPERT

## 更换H610S节点后未检测到一个驱动器

[https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/SolidFire/hardware\\_Kbs/One\\_drive\\_has\\_not\\_been\\_detected\\_...](https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/SolidFire/hardware_Kbs/One_drive_has_not_been_detected_...)

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:30:32 GMT

### 适用场景

- NetApp H610S
- Element软件

### 问题描述

- 在通过WebGUI更换H610S节点并将其添加回集群后、未检测到一个驱动器。

```
driveAvailable Node ID 12 has 11 available drive(s).
```

- 驱动器上的所有LED状态与其他驱动器相同