



# CXone Mpower EXPERT

---

## VLANポートのLIFに接続されていません

[https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/da/NAS/NAS-KBs/LIF\\_on\\_VLAN\\_port\\_has\\_no\\_connecti...](https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/da/NAS/NAS-KBs/LIF_on_VLAN_port_has_no_connecti...)

Updated: Wed, 22 Apr 2026 10:27:42 GMT

### 環境

- ONTAP 9
- VLANネットワーク

### 問題

- VLANポートに割り当てられたLIFの場合、ローカルからサブネットまでLIFに到達できない
- 同じトークンによって（ゲートウェイに到達できないため）、リモートデバイスにも到達できません。
- スイッチが必要なVLAN上のポートのMACアドレスを学習していないように見える
- スイッチポートが、正しいVLANが設定されたトランクポートである
- パケットトレースは、ONTAPからの発信トラフィックが正しいVLANタグでアドレス指定されていることを示します。