



CXone Mpower EXPERT

Cisco 5596 集群交换机突然变得无响应

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/Switches/Cisco-KBs/Cisco_5596_cluster_switch_suddenly_be...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:35:51 GMT

适用场景

- ONTAP 9
- Cisco Nexus 5596 集群交换机

问题描述

- 其中一个 Cisco Nexus 5596 集群交换机突然完全无响应，并且不存在任何 LED，因此无法对控制台或 SSH 做出任何响应
- `system switch ethernet show` 在输出中看不到交换机
- 集群 LIF 已迁移到与配对交换机连接的端口
- 重新启动交换机不会解析问题描述