



CXone Mpower EXPERT

CONTAP-59406 : 错误1365787的更改引入了不正确的 IncompleteSnmpDataRefreshAlert

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/MC/MC-Issues/CONTAP-59406>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 11:20:43 GMT

问题描述

对BIRT 1365787进行的更改

在Cisco光纤集群(FC)交换机上引入了不正确的IncompleteSnmpDataRefreshAlert。Brocade FC交换机不受影响。

端口状态会在

收到运行状况监控警报时进行更新和使用、因此实施的警报不会受到影响。