



CFBMC-1027：AFF A400、FAS8700和FAS8300系统无法从BMC检索IPMI传感器、从而导致节点关闭

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CFBMC-1027>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:25:11 GMT

问题描述

NVMEM电池错误后的EMS报告：

11月16日星期三10：38：30 +009 [N3：env_mgr: nvmem.batel.unreadm:emergency]：由于"Bat DSG FET Fit"传感器不可读、无法确定NVMEM电池状态。系统将在5分钟后关闭。

2016年11月星期三10：38：30 +009 [N3：env_mgr: nvmem.电池未读：紧急]：无法确定NVMEM电池状态、因为"Bat Chg FET Fit"传感器不可读。系统将在5分钟后关闭。