



CFBMC-706 : AFF A400、FAS8700、FAS8300 : 由于eth0或eth1接口缺少IP配置、BMC固件更新失败

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CFBMC-706>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:31:12 GMT

问题描述

在AFF A400、FAS8700或FAS8300系统上、基板管理控制器(BMC)固件更新或SSH连接可能会失败、因为BMC的外部"eth0"或内部"eth1"接口缺少其IP配置。