



CHW-2423 : NVNVRAM11 模块的插槽 6 中报告 pcie.stealth.errors , 节点意外重启

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CHW-2423>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:31:10 GMT

问题描述

节点在 ONTAP 事件消息出现后重新启动 :

```
[node_name:ICL 错误 : pcie.stealth.errors:debug]: params: { 'pcie_errors': 'IIO0: RPT(100,2,0): 控制器上的 Microchip PCI-E 交换机, Br[4000](102,0,0): DevStatus(Corr), CorrErr(Rcvr); IIO0: RPT(226,2,0): 控制器上的 Microchip PCI-E 交换机, 控制器插槽 6 中的 Microchip PCI-E 交换机, 控制器插槽 6 中的 Microchip PCI-E 交换机, Br[4000](228,0,0): DevStatus(Corr), CorrErr(Rcvr); 插槽 6 中的 Br[4068](229,0,0) : DevStatus(Corr), CorrErr(RNRov,RpTim);插槽 6 中的 Dv[4068](229,0,1) : DevStatus(Corr)、CorrErr(RNRov,RpTim) ; }
```