



CHW-3263 : 100GBASE-SR4 和 200GBASE-SR4 不可互操作

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CHW-3263>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:49:25 GMT

问题描述

100GBASE-SR4 收发器无法与 200GBASE-SR4 收发器在同一光纤链路上直接连接。