



## CONAP-363315 : BMC固件版本18.3P1的增强功能

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-363315>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 11:21:15 GMT

### 问题描述

适用于NetApp AFF A1K、AFF A90、AFF A70、AFF C80、ASA A1K、ASA A90、ASA A70、FAS70和FAS90系统的基板管理控制器(BMC) 18.3P1包含以下错误修复和增强功能、可提高可靠性和安全性：

- BMC中的所有增强功能
- CFBMC-5554 -机箱温度太冷：入口耗氧潜能值Temp2警告过低(3 C)
- CFBMC-5688 - ONTAP报告的AutoSupport消息Chassis power Supply be repled to be re用品