



CONTAP-421029：在ONTAP 9.15.1P2-P10中发现不适用的ClusterSwitchConnectionDeded_Alert

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-421029>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:28:44 GMT

问题描述

- 在ONTAP Select或Cloud Volumes ONTAP (CVO)存储系统上、ONTAP以太网交换机运行状况监控器(CSHM)可能会错误地向9.15.1P2 9.15.1P2 9.15.1P10发出"ClusterSwitchConnectionDgraded_Alert"警报。
- 由于这些平台没有可用于查询运行状况监控的物理交换机、因此不应发出此警报。