



CXone Mpower EXPERT

CONAP-54833：在UECC错误并修复DIMM后、DIMM故障LED仍保持亮起状态

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-54833>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:30:14 GMT

问题描述

在支持DIMM封装后修复(PPR)的系统上、在成功完成基于PPR的DIMM修复并报告不可更正的ECC (UECC)错误后、DIMM故障LED仍保持亮起状态。