



---

## CONTAP-78208 : 交换机重启后未发出 SwitchReboot\_Alert

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-78208>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 11:39:20 GMT

### 问题描述

- 从 ONTAP 9.8 到 9.12.1，在由以太网交换机健康管理器 (CSHM) 监控的交换机重新启动。
- 此问题可能会导致交换机重启状态缺乏可见性，可能导致网络问题的故障排除和解决延迟。