



COETP-97面向 系统级硬件07.02.03的增强功能

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-97627>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:32:58 GMT

问题描述

适用于ONTAP存储系统的系统级硬件诊断07.02.03包括以下可提高可靠性的错误修复和增强功能：

- COETP-181411：运行系统级HW 07.01.04 07.01.05时BMC IP配置发生变更
- COTTP-195972：系统级硬件诊断报告X4032S543015TNVF和X4030S5430TNVF驱动器的信息不正确
- 错误1603778：系统级诊断无法识别X1148A 100GbE NIC
- 错误1442580：AFF A250或FAS500f系统上的风扇出现故障并显示错误消息