



---

## CONTAP-485871 : CLI 命令 "security key-manager onboard sync" 无法完成

[https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap\\_OS/OS-Issues/CONTAP-485871](https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-Issues/CONTAP-485871)

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:34:10 GMT

### 问题描述

- 启用板载密钥管理器 (OKM) 后，用户可以在多种情况下运行 "security key-manager onboard sync" CLI 命令，其中包括：
  - 控制器的主板需要更换。
  - 其他节点将添加到集群。
- 在这种情况下，"security key-manager onboard sync" 命令可能无法成功完成。