



CONTAP-49374：重新启动时，系统可能无法导入板载密钥层次结构

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-Issues/CONTAP-49374

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:25:02 GMT

问题描述

- 如果在运行 ONTAP 9.8 或更高版本的系统上配置了板载密钥管理器，则在启动时，系统可能无法导入板载密钥层次结构。
- 在这种情况下，控制台上将显示以下消息：

```
ERROR: Import of the onboard key hierarchy failed: failed to import key hierarchy.
```