



CXone Mpower EXPERT

COOTP-70605：在根卷配置速度较慢的情况下、mgwd进程无响应、导致节点中断

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-Issues/CONTAP-70605

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:48:09 GMT

问题描述

- 在根卷速度较慢的配置中、mgwd进程可能会变得无响应。
- 例如、根聚合中只有一个数据磁盘的配置。
- 当在节点上执行7za过程来创建配置备份归档时、尤其会出现这种情况。
- 7za过程会将根卷上的配置文件压缩为一个归档文件。