



# CXone Mpower EXPERT

---

## CONTAP-74561：由于大量使用内核 TLS 线程，导致负载较重的低端硬件系统上的节点中断

[https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap\\_OS/OS-Issues/CONTAP-74561](https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-Issues/CONTAP-74561)

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:33:49 GMT

### 问题描述

在运行包含错误 ID 1437781 修复程序的 ONTAP 版本的低端硬件系统上，启用了内核传输层安全性 (TLS) 时，在某些情况下，mgwd 可能会崩溃。