



---

## 无法添加其他 iSCSI 路径

[https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/da/SAN/SAN-KBs/Unable\\_to\\_add\\_additional\\_iSCSI\\_paths](https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/da/SAN/SAN-KBs/Unable_to_add_additional_iSCSI_paths)

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:30:27 GMT

### 适用场景

- ONTAP 9
- iSCSI

### 问题描述

- 无法添加其他 iSCSI 路径
- 目标 LIF 处于联机状态
- 启动器和目标
- SAN 主机之间存在网络连接，无法登录到目标或使用路径