



CXone Mpower EXPERT

ADP分区不遵循HWU规则

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/ADP_partition_does_not_follow_HWU...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 11:58:01 GMT

适用场景

ONTAP 9.14.1P6

ADP (高级驱动器分区)

问题描述

- 根据Fusion (fusion.netapp.com)和HWU (hwu.netapp.com)、如果A150 HA 集群的内部磁盘总数为10、则每个节点的根聚合将选择5个已分区磁盘(P3)：2个用于奇偶校验磁盘、2个用于数据磁盘、剩余1个磁盘将用作备用磁盘。
- 但是、在通过 启动菜单> 9 > 9a > 9b创建分区磁盘时、ONTAP会自动创建包含2个分区磁盘和3个数据磁盘的根聚合。