



---

## 更换 NIC 后缺少 IFGRP

[https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/IFGRP\\_missing\\_after\\_NIC\\_replacement](https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/IFGRP_missing_after_NIC_replacement)

Updated: Wed, 22 Apr 2026 10:26:07 GMT

### 适用于

- ONTAP 9

### 问题描述

- NIC 卡故障导致其在 ONTAP 中消失。
- 在同一节点的另一个插槽中与另一个类似的 NIC 交换 NIC。
- 在 ONTAP 运行时卸下 NIC 卡以模拟 NIC 故障。