



CXone Mpower EXPERT

AFF-A800へのヘッド交換後にボリュームが表示されない

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-KBs/Volumes_missing_after_headswap_...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 10:27:26 GMT

環境

- ONTAP 9
- レプリケーションデータベース (RDB)
- WAFL
- AFF-A800

問題

- AFF-A700からAFF-A800へのヘッド交換の実行後、の実行時に複数のボリュームが表示されない `volume show`
- ボリュームはノードシェルで「`node run -node * vol status`」を使用して引き続き表示できます。