



更换驱动器后、E系列控制器意外重新启动

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/E-series/SANtricity-OS-Kbs/Unexpected_E-Series_controller_r...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:30:38 GMT

适用场景

SANtricity OS 11.70.4

问题描述

更换驱动器后、一个或两个控制器意外重新启动。