



CONTAPEXT-2096 : ATTO网桥FC端口同步丢失计数列表错误增加

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/MC/MC-Issues/CONTAPEXT-2096>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:24:15 GMT

问题描述

- 最初的案例是由于磁盘传输错误而引发的。经调查，日志中显示的桥接器上的 FC 端口 1 出现了大量的桥接器 FC 端口链路故障计数、桥接器 FC 端口同步丢失计数和桥接器 FC 端口无效 CRC 计数错误。
- 更换了 FC 端口 1 中的 SFP 后，大多数桥接器错误和传输错误都已停止，但桥接器 FC 端口同步丢失计数列表仍在增加。
- 更换了交换机端口和光缆后，桥接器 FC 端口同步丢失计数列表错误仍在增加。