



CONTAPEXT-707 : ATTO7600N -由于多个内存错误而重新启动

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/MC/MC-Issues/CONTAPEXT-707>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:25:07 GMT

问题描述

ATTO网桥重新启动通知调用 由 ATTO网桥事件日志中的节点[节点1的HA组通知(网桥意外重新启动 : FB7600NXXXXXX) 警报]

触发

:

[CIT ECC Multi-bit error detected。D : 2 S : 00000f47 A : 4a715dc0]

[信息重置。 硬件代码 : Software Warm

[检测到软件中断异常(SWI)(007A)]

[信息重置。 原因 : 检测到严重硬件错误]或

[检测到严重

ECC单位错误。D : 1 S : 00000083 A : 44ff9000]

[信息重置。 硬件代码 : L4 监护程序0温]

[信息重置。 原因 : 未处理的硬件监视程序中断]

[信息已启动/重置(001P)]