



CFBMC-3190 : ONTAP 报告 SP · DUP.IP : BMC FW 13.10 或更早版本上的另一个系统正在使用 SP IP 地址 x · x · x · x

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CFBMC-3190>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:25:17 GMT

问题描述

升级 BMC 固件后或 BMC 重新启动后、BMC 固件版本 13.10 或更早版本报告以下误报事件：

SP · DUP · IP : SP IP 地址 x · x · x 正由另一个系统使用