



CFBMC-3042 : BMC 15.10 触发意外重启 : IPMI 接口拥塞

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CFBMC-3042>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:30:09 GMT

问题描述

BMC 15.10 触发意外重启错误 :

watchdog nmi 因为 IPMI 接口拥塞。在进程空闲 : cpu5 在版本 9.12.1P7 (C)