



CHW-915：由于SP 5.x 系统上的系统输入电源丢失，两个节点频繁重启

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CHW-915>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 13:03:30 GMT

问题

平台：AFF A300、AFF A200、FAS8200、FAS2650、FAS2620

- 单个或两个节点在不同时间频繁重启
- SP日志显示“系统输入电源丢失”
 - [IPMI.notice]: ab01 | 02 | EVT: 01500000 | P12V_STBY_Curr | 断言事件，“降低非关键电压”
 - [IPMI.notice]: ac01 | 02 | EVT: 01520000 | P12V_STBY_Curr | 断言事件，“较低临界值变低”
 - [SysFW.notice]: 已开始卸载
 - [SP.关键]: 文件管理器重新启动
 - [陷阱事件.严重]: hwassist unusual_reboot (28)
 - [IPMI.notice]: ad01 | 02 | EVT: 01508080 | Bat_Curr | 断言事件，“降低非关键电压”
 - [IPMI.notice]: ae01 | 02 | EVT: 01528080 | Bat_Curr | 断言事件，“较低临界值变低”
 - [SysFW.notice]: 完成卸载的时间：38 秒
 - [SP.emergency]: 系统输入电源丢失