



CONVA-180108 : AFF A400不支持系统DIMM配置

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-180108>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 13:04:11 GMT

问题描述

- 在ONTAP升级操作步骤期间、AFF A400 HA对中的一个节点无法启动。
- 尝试启动后、BMC控制台显示节点处于Loader提示符状态、并显示以下错误消息：
AFF不支持系统DIMM配置、A400
正在暂停...
- 没有任何消息指示映射了哪个DIMM模块(如果有)。