



COCTP-240401：两个C933966集群交换机都报告ONTAP中的PSU和风扇损坏

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-240401>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 10:27:38 GMT

问题

正在为以下两个集群交换机发送警报：

SwitchFanNotPresent_Alert SwitchPowerNotPresent_Alert

SwitchPowerUnknown

_Alert SwitchSNMPCommunication

_Alert

这些警报以随机间隔出现、并将在一小时后自行更正。