



# CXone Mpower EXPERT

---

## CONTAP-246223：如果系统具有10个以上的FC SFP端口、则报告"机箱温度过高"

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-246223>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 13:04:17 GMT

### 问题描述

- 在运行9.15.1 9.151 RC1的AFF A1K、AFF A90或AFF A70存储系统上、环境子系统只能读取连接到系统的最多10个光纤通道(FC) SFP收发器的温度。
- 超过前10个收发器的温度将报告为"故障"、因此将生成"机箱温度过高"警报。