



CONTAP-333937 : BMC 固件版本 16.6 的增强功能

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-333937>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:31:22 GMT

问题描述

NetApp AFF A900、ASA A900 和 FAS9500 系统的基板管理控制器 (BMC) 16.6

包含以下错误修复和增强功能，可提高可靠性和安全性：

- 将 OpenSSH 升级到 9.8p1
- 将 OpenSSL 升级到 3.0.14
- 启用对可配置 SSH 主机密钥算法的支持
- 启用对可配置 SSH 公钥算法的支持
- 错误 [1603286](#) - 当 BMC 仅使用 IPv6 地址配置时，ONTAP 与合作伙伴 BMC 的通信可能无法正常工作
- CFBMC-4617 - BMC 固件 16.6 可以从任何较旧的 BMC 版本更新