



## CONAP-339641 : 对于FC HBA、Noohell "Sysconfig -ac"输出显示X60142A、而不是X60141A

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-339641>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 13:04:16 GMT

### 问题描述

- nardeshell "Sysconfig -ac" CLI命令输出将光纤通道(FC)仅目标模块的部件号(板名 : 111-05405)显示为X60142A、这是不正确的部件号。
- 正确的部件号是X60141A。
- 输出不正确的示例 :

```
sysconfig: slot 1 OK: X60142A: 4p 64Gb FC Target SFP+ Op
```

- 正确输出应为 :

```
sysconfig: slot 1 OK: X60141A: 4p 64Gb FC Target SFP+ Op
```