



CXone Mpower EXPERT

CONAP-382037 : BMC 13.11P1 包括AFF A400、AFF C400、ASA A400、ASA C400、FAS8700和FAS8300系统的错误修复

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-382037>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 13:04:15 GMT

问题

适用于NetApp AFF A400、FAS8700、ASA A400、ASA C400、AFF C400和FAS8300系统的基板管理控制器(BMC)

13.11P1包含以下可提高可靠性的错误修复：

- CFBMC-5983：ONTAP可能会报告NVRAM电池出现"低电压"情况、并在24小时后关闭控制器