



CONTAP-400833: AFF A800、AFF C800、ASA A800、ASA C800: BIOS 13.16.1 和 Loader 8.4.3 的增强功能

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-400833>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:29:10 GMT

问题描述

BIOS 13.16.1 和 Loader 8.4.3 适用于 AFF A800、AFF C800、ASA A800 和 ASA C800 系统，包括以下方面的改进：

- DIMM 串行存在检测 (SPD) 读取在 POST 期间的改进