



CONTAP-432576 : BIOS 21.1.2 和 LOADER 8.4.4 的增强功能

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-432576>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:28:50 GMT

问题描述

BIOS 21.1.2 和 LOADER 8.4.4 (适用于 AFF A50、AFF A30、AFF A20、AFF C60、AFF C30、ASA A50、ASA A30、ASA A20 和 FAS50 系统) 包含重要的错误修复和可靠性增强。