



CONTAP-496842 : 适用于 S5336 型号驱动器的 0401 FW 版本

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-496842>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:31:28 GMT

问题描述

0401 具有 S5336 型号 ID 的驱动器的驱动器固件版本包括改进后台数据刷新的单一更改。
受影响驱动器的零件号和标识清单

零件号 型号 ID 容量 更新固件至

| | | | |
|-------|------------------|------|------|
| X4154 | X4154S533661TNVF | 60TB | 0401 |
|-------|------------------|------|------|