



CONTAP-88356：由于 CSHM 中的 RCF 横幅和版本收集导致 SSH 身份验证失败

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-88356>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:28:59 GMT

问题描述

在 ONTAP 9.13.1 及更早版本中，以太网交换机健康监视器（CSHM）收集 RCF 横幅和版本可能会在尝试收集 RCF 横幅和版本时导致重复的 SSH 身份验证失败。

- 在集群交换机事件日志中看到节点到集群交换机的重复登录尝试；

```
2023 Apr 12 13:18:33 ClusterSwitch1 %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: error: PAM:
Authentication failure for admin from xxx.xxx.xx.xx - dcos_sshd[5080]
2023 Apr 12 13:18:33 ClusterSwitch1 %AUTHPRIV-3-SYSTEM_MSG: pam_aaa:Authentication
failed from xxx.xxx.xx.xx dcos_sshd[5083]
2023 Apr 12 13:18:33 ClusterSwitch1 %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: error: PAM:
Authentication failure for admin from xxx.xxx.xx.xx- dcos_sshd[5080]
```