



# NiCE

## CONAP-313783 : WAFL不一致导致ONTAP集群节点意外重新启动、并显示错误"意外共享块计数器值"

[https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap\\_OS/FS\\_Issues/CONTAP-313783](https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/FS_Issues/CONTAP-313783)

Updated: Thu, 04 Jun 2026 00:45:48 GMT

### 问题描述

WAFL不一致会导致ONTAP集群节点意外重新启动、并显示错误"意外共享块计数器值"。

示例：

聚合aggr1中fsinfo (应为0)中的意外共享块计数器值111。WAFL不一致。请联系NetApp技术支持。在9.13.1P10 (C)上的SK Process WAFL (SK流程)中