



## CONTAP-169924 : FAS26xx、FAS27xx、FAS8200 和 AFF C190、AFF A200、AFF A220、AFF A300 上的集群端口意外故障

[https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap\\_OS/OS-Issues/CONTAP-169924](https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-Issues/CONTAP-169924)

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:34:54 GMT

### 问题描述

- 板载 cluster 端口 e0a 或 e0b (或两个端口) 可能会出现链路抖动或同时关闭。

```
Tue Oct 03 11:08:31 CEST [node1: ixgbe/e0b: snmp.link.down:info]: Interface 2 is down.
```

```
Tue Oct 03 11:08:31 CEST [node1: ixgbe/e0b: netif.linkDown:info]: Ethernet e0b: Link down, check cable.
```

```
Tue Oct 03 11:08:31 CEST [node1: ixgbe/e0a: snmp.link.down:info]: Interface 1 is down.
```

```
Tue Oct 03 11:08:31 CEST [node1: ixgbe/e0a: netif.linkDown:info]: Ethernet e0a: Link down, check cable.]
```

- 自动无中断升级 (ANDU) 可能会暂停，并出现以下错误：

由于以下原因，集群自动更新已暂停：节点 "node-01"：错误：{节点 "node-02" 在回退后未处于 "connected" 状态。