



CONTAP-37212 : DR 配置复制失败 - 错误：在 IPspace 中找不到端口

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-Issues/CONTAP-37212

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:24:15 GMT

问题描述

Autosupport 触发 DR CONFIG REPLICATION FAILED 错误：

HA 组通知 (DR CONFIG REPLICATION FAILED) 错误

事件日志报告以下错误：

[Node-01: san.NoPortsInIpspace:error]：无法在节点"Node-01"上的 IPspace "IPSpace01"中找到端口，以便在 Vserver "SVM01-mc"中放置 LIF "LIF-01"

[Node-01: crs: callhome.dr.apply.failed:error]：Call home for DR CONFIG REPLICATION FAILED

metrocluster vserver show 或 ASUP 中的 METROCLUSTER-VSERVER.XML 部分在一个或多个 vserver 上显示类似于以下的错误：

示例：

配置复制过程中出现不可恢复的错误，需要手动干预。

错误：节点"Node01"上的 IPspace "IPSpace01"中没有用于在 Vserver "SVM01-mc"中放置 LIF "LIF-01"的活动端口。