



CONTAP-43452 : DS460C IOM12 固件升级期间的高 I/O 延迟可能导致驱动器故障

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/RAID_Issues/CONTAP-43452

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:30:18 GMT

问题描述

- 在 DS460C 存储架上进行 IOM12 固件更新后，以及后续的抽屉控制模块 (DCM) 固件更新期间，某些磁盘可能会出现较高的 I/O 延迟。
- 在极少数情况下，I/O 延迟可能会高到足以导致多个磁盘发生故障，甚至可能导致控制器中断。