



CONTAP-64162 : 后台磁盘固件更新功能可能无法更新磁盘上的固件

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/RAID_Issues/CONTAP-64162

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:32:38 GMT

问题描述

在极少数情况下，自动后台磁盘固件更新(BDFU)可能会停止运行并无法更新磁盘上的固件。根据系统上的磁盘数量和系统配置，BDFU可能需要几个小时才能更新所有符合条件的磁盘上的固件。