



## CONTAP-269495：尽管修复了 Bug 1397981，但 NetApp 节点在 994 天正常运行后以"整数除法故障"意外重新启动

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/da/SAN/SAN-Issues/CONTAP-269495>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 03:38:43 GMT

### 问题描述

在 ONTAP 9.7 或更高版本之后，添加了一个新的代码逻辑作为重构代码的一部分，以提高性能。

由于 32 位计数器翻转，在 994 天的正常运行时间后，由于整数除法故障，AFF/FAS 控制器将意外重新启动。

示例：

```
integer divide fault: num 18 code 0 cs:rip 0x20:0xffffffffa150e8e4 rflags 0x10246 in SK process callout on release 9.9.1P2 (C)
```