



CONAP-278774 : 重命名导出策略后出现DR配置复制错误

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/da/NAS/NAS-Issues/CONTAP-278774>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 03:38:37 GMT

问题描述

1.HA组通知(DR配置复制失败)错误

2.以下命令的输出会生成错误：

[MetroCluster vserver show]

复制失败原因：对对象应用失败：导出规则集_ui_table

方法：基线。

原因：条目重复