



CXone Mpower EXPERT

磁盘指示灯未亮起、并且未显示任何错误

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/Disk_LED_not_lit_without_any_error

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:49:20 GMT

适用场景

disk shelf

问题描述

- ONTAP可正常检测磁盘，`sysconfig -a`状态为正常，但绿色和琥珀色LED均熄灭。
- 即使在更换磁盘后、LED仍保持熄灭状态。
- 将没有LED指示灯的磁盘更换为同一磁盘架上另一个LED指示灯亮起的备用磁盘。移动到其他插槽后、受影响磁盘的绿色LED亮起、而将另一个备用磁盘插入受影响的插槽后、该备用磁盘的LED熄灭。